



MUNICÍPIO DE LAJES DAS FLORES

9960-431 LAJES DAS FLORES

PLANO DE CONTROLO E QUALIDADE DA ÁGUA 2014

Data	Zona de	Tipo Controlo	Ponto de Amostra
15-01-2014	Lajes	CR2	Casa de Pasto da Sr. Terezinha Salgado
10-02-2014	Costa do Lajedo	CR2	Casa Particular Sr. Graciano
10-02-2014	Fajã Grande	CR1	Casa Particular Sr ^a Madalena Freitas
10-02-2014	Fajãzinha	CR1	Casa Particular Sr. António Eduíno Eduardo
10-02-2014	Fazenda	CI	Casa Particular Sr. Duarte Camara
10-02-2014	Lajedo	CR1	Casa Particular Sr. Luciano
10-02-2014	Lajes	CR1	Restaurante Porto Velho
10-02-2014	Lomba	CR1	Snack bar Esperança
10-02-2014	Mosteiro	CI	Casa Particular Ant ^o Tenente Ramos
10-02-2014	Ponta da Fajã	CR1	Casa Particular Sr. Rosa
10-02-2014	Cuada	CR1	Casa nº1 - Aldeamento da Cuada
11-03-2014	Lajes	CR1	Pólo Escolar de Lajes das Flores
08-04-2014	Costa do Lajedo	CR1	Casa Particular Sr ^a Carla Moreno
08-04-2014	Fajã Grande	CR2	Snack-Bar Costa Ocidental
08-04-2014	Fajãzinha	CI	Instalações Sanitárias do Rossio
08-04-2014	Fazenda	CR1	Casa Particular na zona do Tabuleiro
08-04-2014	Lajedo	CI	Casa Particular Sr ^a Palmira
08-04-2014	Lajes	CR2	Casa Particular Sr. José António Costa Sousa
08-04-2014	Lomba	CR1	Casa Particular Rua Santa Catarina
08-04-2014	Mosteiro	CR1	Casa Particular Sr ^a Conceição Gonçalves
08-04-2014	Ponta da Fajã	CI	Residencial Mateus
08-04-2014	Cuada	CI	Casa nº3 - Aldeamento da Cuada
06-05-2014	Lajes	CR1	Snack bar Ocidental
03-06-2014	Costa do Lajedo	CR1	Loja da Sr. ^a Maria Luisa Serpa
03-06-2014	Fajã Grande	CR1	Casa Particular Sr. Joe A Filipe
03-06-2014	Fajãzinha	CR1	Queijaria Pico Redondo
03-06-2014	Fazenda	CR1	Casa Particular Sr. Hélio Silva
03-06-2014	Lajedo	CR1	Instalações Sanitárias do lajedo
03-06-2014	Lajes	CR1	Café Sport Marítimo Lajense
03-06-2014	Lomba	CI	Casa Particular Sr. Mário Vitorino Reis
03-06-2014	Mosteiro	CR1	Casa Particular Sr ^a Silvina Gonçalves
03-06-2014	Ponta da Fajã	CR1	Casa Particular Sr. Luis Valadao
03-06-2014	Cuada	CR1	Casa nº2 - Aldeamento da Cuada
07-07-2014	Lajes	CI	Bar da Casa do Povo das Lajes
12-08-2014	Costa do Lajedo	CI	Casa Particular Rua dos Piques
12-08-2014	Fajã Grande	CR1	Mini mercado do Sr. José António Teodósio
12-08-2014	Fajãzinha	CR1	Restaurante Por do Sol
12-08-2014	Fazenda	CR2	Snack bar Xico
12-08-2014	Lajedo	CR1	Casa Particular Sr. Alvaro Mendonça

12-08-2014	Lajes	CR1	Restaurante Beira Mar
12-08-2014	Lomba	CR1	Casa Particular Rua da Terra Chã
12-08-2014	Mosteiro	CR2	Casa Particular Srª Isabel Tenente
12-08-2014	Ponta da Fajã	CR1	Casa Particular Sr. Armando meireles
12-08-2014	Cuada	CR1	Casa nº5 - Aldeamento da Cuada
09-09-2014	Lajes	CR1	João Germano de Deus e Filho, Lda
06-10-2014	Costa do Lajedo	CR1	Casa Particular Sr. Pedro Serpa
06-10-2014	Fajã Grande	CI	Bar Maresia
06-10-2014	Fajãzinha	CR2	Mini mercado do Sr. José Baldes
06-10-2014	Fazenda	CR1	Restaurante Forno Transmontano
06-10-2014	Lajedo	CR2	Casa Particular Sr. Luís Serpa
06-10-2014	Lajes	CR2	Pólo Escolar das Lajes das Flores
06-10-2014	Lomba	CR1	Casa Particular Sr. Bruno Belo
06-10-2014	Mosteiro	CR1	Casa Particular Srª Nélia Tavares
06-10-2014	Ponta da Fajã	CR2	Casa Particular Sr.Otte
06-10-2014	Cuada	CR2	Casa nº4 - Aldeamento da Cuada
10-11-2014	Lajes	CR1	Casa Particular Bairro Floripes Gomes
09-12-2014	Costa do Lajedo	CR1	Casa Particular Sr. Jesuino Mendonça
09-12-2014	Fajã Grande	CR1	Zona Balnear F.Grande
09-12-2014	Fajãzinha	CR1	Casa Particular Sr. José Castelo
09-12-2014	Fazenda	CR1	Casa Particular da Rua da Eirinha Velha
09-12-2014	Lajedo	CR1	Casa Particular Sr. Lino Rodrigues Freitas
09-12-2014	Lajes	CR1	Casa Particular da Urbanização Angêlo F Henriques
09-12-2014	Lomba	CR2	Casa Particular Sr. José E. Santo Camara
09-12-2014	Mosteiro	CR1	Casa Particular Sr. Alvaro Gonçalves Serpa
09-12-2014	Ponta da Fajã	CR1	Casa Particular Sr. Antº Serpa
09-12-2014	Cuada	CR1	Casa nº6 - Aldeamento da Cuada

PARÂMETROS ANALISADOS E TIPO DE CONTROLO ASSOCIADO

Parâmetro	Tipo de Controlo
<i>Escherichia coli</i> (E. coli)	CR1
Bactérias coliformes	CR1
Desinfetante residual	CR1
Amónio	CR2
Número de colónias a 22 °C	CR2
Número de colónias a 37 °C	CR2
Condutividade	CR2
Cor	CR2
pH	CR2
Manganês	CR2
Nitratos	CR2
Oxidabilidade	CR2
Cheiro a 25°C	CR2
Sabor a 25°C	CR2
Turvação	CR2
Alumínio	CI
<i>Clostridium perfringens</i>	CI
Ferro	CI
Nitritos	CI
Antimónio	CI
Arsénio	CI
Benzeno	CI
Benzo(a)pireno	CI
Boro	CI
Bromatos	CI
Cádmio	CI
Cálcio	CI
Chumbo	CI
Cianetos	CI
Cobre	CI
Crómio	CI
1,2 – dicloroetano	CI
Dureza total	CI
Enterococos	CI
Fluoretos	CI
Magnésio	CI
Merúrio	CI
Níquel	CI
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	CI
Selénio	CI
Cloretos	CI
Tetracloroetano e tricloroetano	CI
Trihalometanos	CI
Sódio	CI
Sulfatos	CI
Bentazona	CI

Desetilterbutilazina	CI
Terbutilazina	CI
Triclopir	CI

Legenda:

CR1: Controlo de Rotina 1
CR2: Controlo de Rotina 2
CI: Controlo de Inspeção